

## Fehlersammlung – Nr. 2 aus 2003

Vereinigung der Prüfungenieure für Baustatik in Niedersachsen e.V.

- Objekt:** Neubau eines Fachmarktcenters  
Hier: Nebengebäude
- Situation:** Die Fassade des Nebengebäudes besteht aus einer Stahlkonstruktion mit auf der Stahlbetondecke abgesetzten vertikalen Hohlprofilen. Die Höhenlage der angeschweißten Auflagerlaschen war nicht korrekt (siehe Detail). Unfachmännisch und statisch unzureichend wurden an den Auflagerpunkten Blechreste angeschweißt.
- Fazit:** Die Fassade hätte sich vom Bauwerk gelöst.
- Behelf:** Sämtliche Montagebleche in den Anschlussknoten wurden entfernt und durch neue Bleche ersetzt.



**Detail Fassadenstützenauflagerung**

