

Objekt: Errichtung von Windmessmasten

Situation: Die Windmessmasten waren nach einer Vereisung und nachfolgendem Sturm umgestürzt.

Fazit: Nur eine korrekte Abschätzung der anzusetzenden Eis- und Windlasten und eine Betrachtung des Gesamtsystems aus Mast und Seilen führen zu einer standssicheren Konstruktion.

Behelf: Neubau



Abgeknickter Mast



Vereisung