


Objekt: Umbau eines vorhandenen Nebengebäudes zu einem Ausstellungsraum für KFZ
Hier: Schließen eines Treppenlochs

Situation: Ein vorhandenes Treppenloch sollte durch eine neue Stahlbetondeckenplatte geschlossen werden, als Endauflager waren einzelne Dollen vorgesehen. Die Schubbewehrung war nicht eingebaut.



Fazit: Die Geschossdecke wäre nicht standsicher gewesen.

Behelf: Es wurden Bewehrungszulagen in Form von Steckbügeln eingebaut.

